



# Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75  
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75  
fax: (0-15) 836 22 09  
e-mail: ug@gminagorzyce.pl  
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 23.06.2016 r.

I-I.271.13.2016

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dotyczy: ***Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.***

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ((Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.06.2016 r.:

### Pytanie 1:

W SIWZ istnieją różnice pomiędzy projektem przedmiarem i STWiOR, w związku z czym prosimy o korektę przedmiaru w zakresie:

- rury instalacji c.o. zaprojektowano z rur bez szwu natomiast w przedmiarze zapisano rury ze szwem, prosimy o korektę przedmiaru,
- prosimy o korektę grzejników aby ujednocilić przedmiar zgodnie z projektem budowlanym,
- brak w przedmiarze pozycji dot. zaworów zwrotnych,
- w przedmiarze podano błędnie zawór termostatyczny fi10, który w projekcie nie występuje, brak jest natomiast zaworu fi 15, prosimy o korektę.

### Ad. 1:

- Zamawiający informuje, że należy zastosować rury zgodne z projektem,
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy przedmiaru robót dotyczące ilości grzejników,
- Zamawiający informuje, że pozycja 41 i poz. 42 zawierają informację o zaworach zwrotnych,
- Zamawiający informuje, że pozycja 71 przedmiaru wskazuje zawroty termostatyczne fi 15.

### Pytanie 2:

Prosimy o przyporządkowanie symboli oznaczeń zestawienia stolarki drzwiowej i witryn aluminiowych do pozycji przedmiarowych nr 60, 61, 62, 63 Zespołu Szkół we Wrzawach.

Ad. 2:

Poz.60 – D4 i D5- część stała; poz. 61 - D4 i D5 – drzwi; poz. 62 – D1 i dodatkowo drzwi kotłowni pełne o wym. 1,2x2,1 – 1szt; poz. 63 – D2 i D3.

Pytanie 3:

Brak sposobu usytuowania drzwi w witrynach aluminiowych Zespołu Szkół we Wrzawach.

Ad. 3:

Należy wykonać zgodnie z pozycją D5 (drzwi wejściowe).

Pytanie 4:

Jakie parametry płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm.

Ad.4:

Zamawiający informuje, że płyty z polistyrenu ekstrudowanego mają posiadać współczynnik 0,035.

Pytanie 5:

Brak pozycji przedmiarowej – ochrona narożników ścian (naroży ścian, szpalet) - ZS we Wrzawach i Gorzycach, prosimy o uzupełnienie.

Ad.5:

1) Wrzawy

W przedmiarze w poz. 38 uwzględniono ochronę szczególnie narażonych naroży wypukłych budynku oraz ościeży w zakresie parteru do wysokości 2,5m od poziomu gruntu przy pomocy listew narożnikowych aluminiowych w ilości 42,5m. Pozostałe narożniki wypukłe należy dodatkowo wzmocnić narożnikami aluminiowymi perforowanymi z siatka 100/250 w ilości 651,31 m.

2) Gorzyce

W przedmiarze w poz. 43 uwzględniono ochronę szczególnie narażonych naroży wypukłych budynku oraz ościeży w zakresie parteru do wysokości 2,5m od poziomu gruntu przy pomocy listew narożnikowych aluminiowych w ilości 32,75m. Pozostałe narożniki wypukłe należy dodatkowo wzmocnić narożnikami aluminiowymi perforowanymi z siatka 100/250 w ilości 377,95 m.

Otrzymują:

1 x Pytający

1 x Strona internetowa Zamawiającego

1 x a/a

Z up. Wójta Gminy  
*mgr Lucyna Matyka*  
Zastępca Wójta